

# aplicação dos parâmetros de qualidade da madeira no PLANEJAMENTO FLORESTAL para Fábricas de celulose

SANDRA MOTA GERENTE PCP SUZANO ARACRUZ E MUCURI










# OPERAÇÕES NO BRASIL



Mais de 100 anos de história







marcas próprias.
Nossa celulose é
a base para itens
como produtos
para higiene,
papéis para
imprimir e
escrever, papéis
para embalagens,
canudos e copos,
entre outros.







### Trabalhamos de forma estretégica e integrada nas esferas: LONGO, MÉDIO E CURTO PRAZO

- Priorizamos o crescimento das nossas florestas e a otimização das nossas operações buscando uma
   Suzano única.
- Consolidamos nossos planos operacionais desde o nível regional ao nível nacional identificando oportunidades.
- Buscamos sinergia de equipamentos e outros recursos entre nossas unidades.





Base florestal definida e limitada por fatores externos.

**Resultados** dos programas de melhoramento ocorrem a **longo prazo** 





COMO PODEMOS UTILIZAR A qualidade da Madeira como uma Vantagem **COMPETITIVA NO** abastecimento das FGBRICGS?

### Planejamento florestal

# DE PLANEJAMENTO





### **Premissas Operacionais**

- Liberação de áreas

Atuação detalhada dos critérios de Qualidade da Madeira

### **CADENCIAMENTO BASEADO EM:**

- Densidade
- CV% da densidade
- TPC (Tempo Pós Corte)
- VMI
- Volume por origem
- Material Genético

### Planejamento florestal

# QUALIDADE DA MADEIRA



Indicadores utilizados como direcionadores do planejamento:

## **Densidade**

- Analisada na visão anual,
   mensal e diária
- Usada para projetar o Consumo específico e prever o consumo total de madeira.
- É critério para sequenciamento das áreas.
- A variação reduz o rendimento

## CV% DB

- Indica a variação da média da Densidade Básica consumida.
- Analisada na visão anual e mensal
- É critério para cadenciamento da madeira consumida na fábrica (mix pátio/campo).

### **TPC**

- É usado para representar o teor
   de umidade da madeira.
- Relação com impregnação dos cavacos e aumento de rejeitos.
- É critério para cadenciamento da madeira consumida na fábrica (mix pátio/campo).



Readaptar o plano à produção demandada pelo mercado (+ ou -).

É possível manter a sequência de áreas para preservar o TPC, DB e CV%?

### Planejamento florestal

# QUALIDADE DA MADEIRA



Indicadores utilizados como direcionadores do planejamento:

### VMI

- É lido pela fábrica como um indicador do diâmetro das toras.
- É considerado para prever perdas na picagem.
- É critério para sequenciamento quando muito variável.

## **VOL. ORIGEM**

- Usado para entender a origem da madeira.
- Indicador direto de custo
- Não deve ser invalidado pelos indicadores de qualidade.

# Mat. Genético

- É monitorado quando um material apresenta qualidade ruim.
- Cadenciado no mix de consumo.
- Desafio com o grande mix de materiais.



Atender exigências de qualidade:

Qual indicador deve ser priorizado?





# considerações



PRINCIPAIS DESAFIOS DO PLANEJAMENTO De abastecimento

### **CONSUMO**

Aumentar a eficiência do consumo de madeira nas fábricas de celulose.

FUNDAMENTAÇÃO

transformar o que é baseado em percepção e experiência empírica em algo guiado por evidências e métodos científicos.

# capacitação

Capacitar equipes florestais e equipes industriais para compreender a interação madeira—processo químico.

vamos juntos(as) plantar o futuro?

# agradecemos





(2) Suzano empresa





(වsuzano



Acesse nosso site e confira também o Blog Suzano:

